PORI

Pohjois-Porin monitoimitalo

Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma

Sisällys

1. Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma . . . 3
1.1 Tilapäismajoituksen järjestäminen . . . 4
1.2 Säännösperusta . . . 4
1.3 Taustaa . . . 5
1.4 Pelastuslaitoksen suorittama valvonta tilapäismajoituksessa . . . 5
1.4.1 Pelastussuunnitelman toimittaminen pelastuslaitokselle . . . 5
1.4.2 Palotarkastus . . . 6
1.5 Suunnitelman laatija(t) . . . 6
2. Kohteen tiedot . . . 6
2.1 Kohteen yleistiedot . . . 6
2.2 Kohteen turvallisuushenkilöstö . . . 6
2.3 Kohteen maksimihenkilömäärät . . . 7
3. Vaarojen ja riskien arvio ja niiden hallinta . . . 10
4. Tilapäismajoitukseen käytettävät tilat . . . 11
4.1 Majoittujien turvallisuusjärjestelyt . . . 11
5. Poistumisjärjestelyt . . . 11
5.1 Palotekniset laitteet . . . 12
5.2 Varatie, uloskäytävät ja kulkureitit . . . 12
5.3 Palo osastot . . . 21
6. Alkusammutus ja ensiapukalusto . . . 25
7.1 Pysäköintialue . . . 31
8. Yhteystiedot majoittujille . . . 33
9. Turvallisuustaulu . . . 33
9.1 Pelastuslaitoksen yhteystiedot . . . 34
10.Suunnitelman jalkauttaminen . . . 34
11. Liitteet . . . 35
11.1 Majoitusluettelo . . . 35
11.2 Kokoontumispaikka . . . 36
11.3 Tilojen käyttöönoton tarkastuslista . . . 37

1. Tilapäismajoituksen pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on asiakirja, jossa rakennuksen tai majoitustilan haltija esittää, miten hän toteuttaa omatoimista varautumista tilapäismajoitustoiminnassa. Pelastussuunnitelma on laadittava esimerkiksi kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin sekä kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille ja edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin. ***Lisäksi pelastussuunnitelma laaditaan tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen***

Suunnitelman tarkoituksena on toimia **kohteen henkilöstölle sekä majoittujille** ohjeena, oppaana ja kokoavana tietopakettina turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Suunnitelma toimii kohteen henkilöstön työkaluna tilojen käyttöönotossa ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä antaa toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa.

Suunnitelma laaditaan kohteen henkilöstön työkaluksi ja avuksi. Suunnitelma tulee käydä läpi säännöllisesti ja hyödyntää sitä uusien majoittujien perehdyttämisessä turvallisuusasioihin. Suunnitelma tulee saattaa tiedoksi majoituksen vastuuhenkilöstölle.

Suunnitelma on laadittu pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston tapahtumaturvallisuuden asiantuntijaverkostossa määritetyn ohjeen mukaisesti. Suunnitelman tavoitteena on esittää turvallisuusjärjestelyt, joilla tilapäismajoitus voidaan turvallisesti järjestää pelastuslainsäädännön näkökulmasta.

Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäiseminen jo ennalta. Pelastussuunnitelmassa tunnistetaan kohteen ongelma- ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeita niistä toimenpiteistä, joilla vaaratilanteita voidaan pyrkiä välttämään kokonaan. Suunnitelmassa kerrotaan myös ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Tavanomaisen tilapäismajoituksen lisäksi tätä suunnitelmaa voidaan soveltaa sellaisissa äkillisissä tilanteissa, joissa tavoitteena on suuren henkilömäärän nopea lyhytkestoinen majoittaminen. Näissä tilanteissa tilapäiseen majoittamiseen liittyvät tilat ja niiden turvallisuusratkaisut edellyttävät erityistä arviointia, ja sen vuoksi edellytettävät turvallisuusratkaisut voivat yksityiskohdiltaan poiketa tämän ohjeen sisällöstä kuitenkaan vaadittavaa turvallisuustasoa heikentämättä.

1.1 Tilapäismajoituksen järjestäminen

1.2 Säännösperusta

Suunnitelma on laadittu perustuen kumppanuusverkoston ohjeeseen (ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa.

Suunnitelma perustuu pelastuslakiin (379/2011) 1 ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011)

Tilapäismajoituksissa tulee noudattaa pelastuslain (379/2011) 2. ja 3. luvussa esitettyjä säännöksiä. Keskeisimmät velvoitteet on esitetty seuraavissa pykälissä:

- 4 § Huolellisuusvelvollisuus

- 9 § Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus

- 10 § Rakennusten uloskäytävät

- 11 § Kiinteistöjen pelastustiet

- 12 § Laitteiden kunnossapito

- 14 § Omatoiminen varautuminen

- 15 § Pelastussuunnitelma

- 17 § Palovaroittimet.

Pelastussuunnitelmasta tiedottamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta, jonka mukaisesti pelastussuunnitelmasta on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.

1.3 Taustaa

Tilapäismajoituksella tarkoitetaan lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hyväksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Pelastusviranomainen katsoo tilapäismajoitukseksi esimerkiksi viikon mittaisen suuren yleisötilaisuuden tilapäisen majoituksen tai koulun tiloissa järjestettävän yö koulun. Säännöllinen tai edellä mainittua pysyvämpi majoittuminen voidaan tulkita majoitustoiminnaksi.

Rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee, onko toiminannassa kysymys majoitustoiminnasta ja näin ollen rakennuksen käyttötarkoituksen oleellisesta muutoksesta ja tarvitseeko tilapäismajoitus mahdollisesti Rakentamislain (751/2023) 42 § mukaisen rakentamisluvan. Tarvittaessa pelastusviranomainen vie asian rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi. Kun henkilöitä majoitetaan esimerkiksi koulujen luokkahuoneisiin, päiväkoteihin, urheiluhalleihin, nuorisotiloihin tai seurojentaloihin, eli tiloihin, joita ei ole suunniteltu majoituskäyttöön, tulee tilapäisen majoittumisen edellytykset käydä läpi yhdessä rakennuksen omistajan tai haltijan kanssa. Pelastuslaitosten näkemyksen mukaan tilapäismajoitus näissä tiloissa on turvallista pelastuslaitosten valvontaan kuuluvien asioiden osalta, kun toiminnassa noudatetaan tässä suunnitelmassa määritettyjä asioita. Pelastuslaitos antaa tarvittaessa neuvontaa tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä.

1.4 Pelastuslaitoksen suorittama valvonta tilapäismajoituksessa

Pelastuslaitoksen tehtävänä on valvoa alueellaan pelastuslain 2. ja 3. luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Tilapäismajoitusten osalta valvontaa toteutetaan asiakirjavalvontana, kuten pelastussuunnitelmien valvontana, sekä kohteessa riskiperusteisesti tehtävillä palotarkastuksilla.

1.4.1 Pelastussuunnitelman toimittaminen pelastuslaitokselle

Majoitukseen käytettävän rakennuksen tai tilan haltijan tulee toimittaa kohteen pelastussuunnitelma hyvissä ajoin ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista alueen pelastusviranomaiselle. Suositeltavaa on toimittaa pelastussuunnitelma vähintään kahta viikkoa ennen tilapäismajoituksen aloittamista, jotta pelastussuunnitelma ehditään käsitellä asianmukaisesti ja antaa tarvittaessa neuvontaa pelastussuunnitelman täydentämiseen. Pelastussuunnitelma toimitetaan sen alueen pelastuslaitokselle, jossa tilapäismajoitus tapahtuu. Pelastussuunnitelman liitteenä on toimitettava majoituskohteen omistajan lupa tilapäismajoitukselle, jotta voidaan varmistua siitä, että poikkeavaan toimin.

1.4.2 Palotarkastus

Pelastusviranomainen tekee riskiarvion tilapäismajoituksesta ja päättää sen perusteella, tuleeko turvallisen toiminnan varmistamiseksi kohteessa tehdä palotarkastus. Palotarkastuksessa valvotaan, että tilapäismajoituksessa täyttyvät pelastuslain vaatimukset. Tilapäismajoitukseen suunnitellut tilat ja majoittujamäärät sekä turvallisuusjärjestelyt voidaan arvioida myös kohteen muun palotarkastuksen yhteydessä. Jos alueen pelastusviranomainen valvontatehtävää, kuten palotarkastusta tai pelastussuunnitelman käsittelyä suorittaessaan havaitsee puutteita säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa, määrää pelastusviranomainen havaitut puutteet korjattavaksi. Jos havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran, pelastusviranomaisella on oikeus heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Määräystä on heti noudatettava. Pelastusviranomainen voi myös määrätä toiminnanharjoittajan hankkimaan tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita tai ryhtymään kohteessa muihin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden varalta.

1.5 Suunnitelman laatija(t)

Nimi	Tehtävä	Päiväys
Pekka Niemi	Asiantuntija/Satakunnan Turvapalvelut Oy	9/2025

2. Kohteen tiedot

2.1 Kohteen yleistiedot

Kohteen nimi: Pohjoisporin monitoimitalo
Osoite: Pappilanpuistikko 47, 28220 Pori

2.2 Kohteen turvallisuushenkilöstö

Majoituksen aikaisesta turvallisuudesta vastaavat henkilöt nimetään vuokra/majoitussopimuksen laadinnan yhteydessä.

2.3 Kohteen maksimihenkilömäärät

KERROS	LUOKKA	PINTA-ALA	HENKILÖMÄÄRÄ
1	1007	50	16
1	1012	45,5	15
1	1014	45,5	15
1	1016	35	Pulpettivarasto
1	1053	55	18
1	1052AB	103	34
1	1244	41	Pulpettivarasto
1	1242	41	13
1	1239	57,5	19
1	1240	25	8
2	2011	55	18
2	2012	55	18
2	2013	28	Pulpettivarasto
2	2015	55	18
2	2016	55,5	18
2	2017	55,5	18
2	2019	55	18
2	2020	53,5	Pulpettivarasto
2	2021	56	18
2	2029	58	19
2	2041	53,5	17

KERROS	LUOKKA	PINTA-ALA	HENKILÖMÄÄRÄ
2	2042	55,5	18
2	2031	57	18
2	2032	25	Pulpettivarasto
2	2034	29,5	9
2	2035	59	18
2	2036	50	16
2	2062	55,5	18
2	2063	54,5	18
2	2064	55,5	18
2	2065	55	Pulpettivarasto
2	2067	29,5	9
2	2069	55,5	18
2	2070	55	18
2	2071	55	18
2	2084	57,5	Pulpettivarasto
2	2085	31,5	10
2	2086	57,5	19
2	2087	57,5	19
2	2089	57,5	19
2	2090	58	19
2	2091	59,5	Pulpettivarasto
2	2100	56,5	18

KERROS	LUOKKA	PINTA-ALA	HENKILÖMÄÄRÄ
2	2101	57,5	19
Liikuntasali A		300	50
Liikuntasai B		300	50
Liikuntasali C		300	50
Yhteensä	39 tilaa käytössä		769

3. Vaarojen ja riskien arvio ja niiden hallinta

RISKI	ENNALTAEHKÄISY	VARAUTUMINEN/TOIMINTA	RISKIN VAIKUTUKSET/ANALYYSI
Tulipalo	Rakennuksessa suoritetaan ennen tilojen käyttöönottoa turvakävely. Avotulen käsittely majoitustiloissa on kielletty. Puhelimia, tietokoneita ym. sähkölaitteita ei käytetä/ladata ilman valvontaa. Poistumistiet pidetään vapaina ja ne on merkattu.	-Rakennus on varustettu hätäkeskusyhteydellisellä paloilmoitin järjestelmällä. Palo-osastojen ja luokkien ovet pidetään suljettuina. Rakennuksen alkusammutuskalusto on toimivaa ja helposti käyttöön otettavissa. Salin tai vastaavan suuremman majoitustilan poistumisreittien yhteyteen on lisätty alkusammutuskalustoa. Poistumisteiden vapaana pitoa valvotaan eikä poistumisteillä säilytetä tavaraa. Majoitustilat on varustettu poistumistiekartalla.	Rakennuksessa syttyvä tulipalo aiheuttaa suuren riskin rakennuksen käyttäjille. Rakennus on varustettu palon havaitsemalla paloilmoitinjärjestelmällä järjestelmällä sekä alkusammutuskalustolla.
Sairaskohtaus/ tapaturma	Rakennuksessa suoritetaan ennen tilojen käyttöönottoa turvakävely, jonka tarkoituksena on havaita ja korjata mahdolliset tapaturman aiheuttavat riskit. Rakennuksen majoitus infosta löytyy ensiapulaukku	Rakennuksen osoite, sekä yleisohje sairaskohtauksen varalta on selvästi jokaisen majoitustilan seinällä. Majoituksen järjestäjä pitää huolen siitä, että majoituksen aikana tiloissa on vähintään yksi ensiapukoulutuksen saanut henkilö. Ensiaputarvikkeita on saatavilla riittävästi.	Arvioitu ensihoidon toimintavalmius aika löytyy suunnitelman kohdasta 9.1
Rikollisuus/ ilkivalta	Tilat pidetään pääsääntöisesti lukittuna. Yleisiä tiloja valvotaan.	Rakennuksen vuokrannut taho vastaa kiinteistön sisätilojen valvonnasta. Majoitustilat tulee pitää lukittuna aina kun tiloissa ei oleskella.	
Uhkaava henkilö/ väkivalta	Tiloihin ei tule päästää sinne kuulumattomia.	Rakennuksissa on kulunvalvonta ja kameravalvontajärjestelmät. Lisäksi tilapäismajoituksen aikana vuokraaja on velvollinen valvomaan vuokrattavia, kun niissä on ihmisiä.	Uhkaava henkilö voi aiheuttaa henkisiä traumoja, lisäksi tilanteen yltyessä väkivaltaan voi aiheutua lisäksi fyysisiä vammoja. Uhkaavaa henkilöä ei tule lähestyä tai provosoida. Uhkaavissa tilanteissa tulee tarvittaessa soittaa 112.

4. Tilapäismajoitukseen käytettävät tilat

Koulun majoitustiloina käytetään päivittäisopetuksessa käytettäviä luokkatiloja. Fysiikan, kemian, kuvaamataidon, sekä musiikin luokat eivät ole tässä kiinteistössä majoituskäyttöön sopivia. Majoitustilojen pulpetit, sekä muu irtain poistetaan luokasta ennen majoituskäyttöä. Irtainvarastona käytettävää tilaa ei voida käyttää majoittumiseen. Mikäli luokkahuoneiston irtainta ei siirretä varastoon tulee majoituksesta vastaavan vähentää majoitustilan henkilömäärää yhdellä henkilöllä jokaista alkavaa kolmea varastointineliötä kohden. Irtain tavara tulee sijoittaa luokan peräseinälle siten, että se ei estä poistumista oven tai ikkunoiden kautta. Päälletysten kasattu irtain tavara tulee sitoa, tai muulla tavoin varmistaa siten, että se ei aiheuta tapaturman vaaraa, tai estä poistumista hätätilanteessa. Lopullisen päätöksen majoitustilojen käytöstä tekee alueen pelastusviranomainen.

4.1 Majoittujien turvallisuusjärjestelyt

Ennen majoitustilojen käyttöönottoa tulee koulussa suorittaa turvakävely, jonka tarkoituksena on varmistaa tilojen soveltuvan majoitukseen (Tilojen käyttöönoton tarkastuslista kohta 11.4) Tarkastuslistan tarkoituksena on varmistaa, että koulun tilat soveltuvat turvalliseen majoittumiseen. Mikäli listassa havaitaan puutteita tulee ne korjata ennen tilojen majoituskäyttöönottoa.

Tilavarauksen yhteydessä tilaaja nimeää vastuuhenkilön, jonka tehtävänä on huolehtia, että kaikki majoittujat saavat riittävät tiedot majoitustilan turvallisuus ja poistumisjärjestelyistä. Turvallisuudesta vastaava henkilön tulee suorittaa sähköinen lukukuittaus sekä täyttää tarvittavat tiedot majoittujista.

- **Mikäli tiloissa majoittuu alaikäisiä tulee jokaista 25 alaikäistä kohden olla vähintään yksi valvoja.**
- **Mikäli tiloissa majoittuu erityisryhmiä tulee valvojien määrä käydä läpi erikseen pelastusviranomaisten kanssa.**

Majoitustilojen turvallisuutta valvotaan erillisten valvojien tai vartiointiliikkeiden avulla majoituksen aikana.

Majoitustilat on varustettu eteenpäin hälyttävin paloilmoitusjärjestelmin. Järjestelmän havaitessa savua aktivoituu koko koulun kattava hälytysjärjestelmä.

Kaikenlainen avotulen ja muiden vaarallisten esineiden käyttö rakennuksessa on ehdottomasti kielletty.

5. Poistumisjärjestelyt

Ennen tilojen käyttöönottoa suoritettavan turvallisuuskävelyn yhteydessä varmistetaan mm, että kaikki poistumistiet, sekä käytävätilat ovat vapaina ja niitä kyetään hätätilanteessa käyttämään. Osastosta toiseen johtavien poistumisteiden lukitukset kytketään pois ja merkataan tarvittaessa poistumistiekyltein.

Tilat, jotka eivät ole majoituskäytössä tulee pitää lukittuna, mutta varmistaa, että ne eivät estä poistumista hätätilanteessa (vaihtoehtoinen poistumistie)

5.1 Palotekniset laitteet

Sisäministeriön asetus palovaroittimista 300/2025 2 § mukaan majoitustilan ja pelastuslain (379/2011) 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun kohteen jokaisessa majoitushuoneessa sekä majoitushuoneita sisältävän palo-osaston yleisissä tiloissa on oltava vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 neliömetriä kohden ja 4§ mukaan säännöstä sovelletaan myös palovaroittimen korvaavaan paloilmoittimeen ja muuhun palonilmaisulaitteeseen. Tällöin paloilmaisimien savuherkkyyden ja laitteen hälytysäänen voimakkuuden on vastattava vähintään palovaroittimien teknisiä vaatimuksia.


Rakennus on varustettu hätäkeskusyhteydellisellä paloilmoitinlaitteella. Paloilmoitinlaite ilmoittaa tulipalosta suoraan hätäkeskukseen ja hälyttää pelastuslaitoksen. Paloilmoitinlaite saa tiedon tulipalosta paloilmaisimisesta tai painonapista. Lisäksi palokellot alkavat soida.





Kuvassa oleva painonappi saa aikaa palohälytyksen


5.2 Varatie, uloskäytävät ja kulkureitit


Jokaisesta majoitusosastosta on vähintään kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä. Poistumisteillä ei saa varastoida tavaraa eikä osastoivia palo-ovia kiilata auki. Liikuntasalissa tulee olla poistumiskaistat, jotka tulee jättää vapaaksi.



PALO-OSASTOJEN KOOT
271 M2
1613 M2
2242 M2
457 M2
471 M2
76 M2
TEKNISET TILAT JA PORRASHUONEET OMINA PALO-OSASTOINAAN
POISTUMISALUE 1A MAKSIMISSAAN 180 HLÖ
POISTUMISALUE 1B MAKSIMISSAAN 1200 HLÖ
POISTUMISALUE 1C MAKSIMISSAAN 1200 HLÖ
POISTUMISALUE 1D MAKSIMISSAAN 360 HLÖ
POISTUMISALUE 1E MAKSIMISSAAN 120 HLÖ
POISTUMISALUE 1F MAKSIMISSAAN 120 HLÖ
POISTUMISALUE 1G MAKSIMISSAAN 600 HLÖ
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
=POISTUMISREITTI
=KÄSISAMMUTIN
=PIKAPALOPOSTI
=OLET TÄSSÄ
= POISTUMISREITTI
= VARAPOISTUMISREITTI



1102
PRSH 3
1103
Lohko-A
1130
LIIK.VÄL.VAR
Lohko-B
LIIKUNTASALI
1131
Lohko-C
1141
1143
1 C
Poistumistie
Varapoistumistie
Poistumiskaista
1200mm
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G


1082
JAKELU
1087
RUOKASALI
1042
OPO
1083
1041
1040
1037
1039
1085
VAHTIMESTARI
1086
KAHVIO
1002
1036
1038
1035
1084
1034
1032
1003
1031
1007
1024B
1024A
1005
1006
1004
1009
1008
1029
1028
1027
1026
1010
1012
1023B
1023A
1013
1014
1011
1018
1019
1020
1015
1016
LEPOTILA
1022



1 B,F
Poistumistie
Varapoistumistie
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G



1211
METALLINTYÖSTÖ
1210
VAR/OPETT
1208
SIIV
1222
SÄH
1223
1224
1225
1226
1228
HISSI
1229
LE-WC
1230
NAUL JA LOKERIKOT
1209
SÄH
1207
KÄYT
SÄH
1233
234
235
236
237
1232
PRSH 4
1231
KENKÄET
1232.1
VAR
1238
VAR
1252 A
MONITOIMISALI
OSA A
1252 B
MONITOIMISALI
OSA B
1239
OPETUSTILA
1247
1246
1245.1
SÄH
1245
1240
LAAJA-ALAINEN
1244
JOPO
1242
PIENRYHMÄ
1241
VAR
1 G
Poistumistie
Varapoistumistie
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G


2.krs
1C
1B
2A
2B
2C
T3
2C



2. kerros 2A&1B lohkot


2B
Poistumistie
Varapoistumistie
2051
KÄYTÄVÄ
2058
SÄH
2060
OPETT
2061
HILJ.TYÖ/ERIYTT
2062
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2063
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2064
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2065
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2072
HILJ.TYÖ/ERIYTT
2073
LE-WC
2074
PRSH 2
2071
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2070
2068
AVOIN TYÖ / TOR
2067
HILJ.TYÖ/PIEN
2069
2078
VARASTO
2077
SIIV.KS



2C
Poistumistie
Varapoistumistie
2107
VAR
2106
FY - KE
2109
PRSH 5
2108
BG - MA
2103
FY - KE
2104
FY - KE VAR
2110
KÄYT
2111
BG - MA VAR
2105
KEMIKAALIH
2110.1
ÄH
2113
TORI
2112
BG - MA - KE
2101
OPETUSTILA
2114.1
SÄH
2115
HISSI
2102
LE-WC
2118
2119
2117
KÄYT
2122
IVKH PRS
2116
PRSH 4
2121
OPO
2120
HENKILÖK
2100
OPETUSTILA
2092
SIIV
2086
OPETUSTILA
2087
OPETUSTILA
2091
OPETUSTILA
2085
OPETUSTILA
TORI
2084
OPETUSTILA
2089
OPETUSTILA
2090
OPETUSTILA


5.3 Palo osastot


Palo-ovet on pidettävä suljettuina. Palo-ovia ei saa kiilata auki asentoon. Palo-ovet suositellaan merkittävän kylteillä, jotka opastavat pitämään palo-ovet suljettuina. Mikäli palo-ovessa on automaattinen suljinlaitteisto, on huolehdittava, että ovi pääsee sulkeutumaan esteettä.


Kaikkien luokkatilojen ovet tulee pitää suljettuina. Luokat eivät ole omia palo-osastojaan, mutta ovien sulkeminen hidastaa mahdollisen tulipalon ja savukaasujen leviämistä.


Rakennuksen kerrokset ja porrashuoneet ovat omia palo-osastojaan, lisäksi rakennuksessa on erikseen käyttötapaosastoituja tiloja, kuten teknisen työn tilat ja kirjasto.




HIOMAH
OPETT
1230.1
SÄH
1203
PUU/MUOVINTYÖSTÖ
1211
METALLINTYÖST
1230
NAUL JA LOKERIKOT
1222
SÄH
1223
1224
1225
1226
1210
VAR/OPETT
1205
OPP.ET
1204
PINTAKÄS
1208
SIIV
1228
HISSI
1229
LE-WC
1209
SÄH
1207
KÄYT
1253
SÄH
1233
1234
1235
1236
1237
1232
PRSH 4
1231
KENKÄET
1252 A
MONITOIMISALI
OSA A
1232.1
VARI
1238
VAR
1252 B
MONITOIMISALI
OSA B
1239
OPETUSTILA
1247
1246
1248
KUVATAIDE
1245.1
SÄH
1245
TORI
1240
LAAJA-ALAINEN
1249
OPETT
1251
UUNI
1250
VAR
1244
JOPO
1243
ET
1242
PIENRYHMÄ
1241
VAR
1 G
Palo-ovi
Palo-osaston raja
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G



2A,1B
Palo-ovi
Palo-osaston raja
2032 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2033A HILJ.TYÖ/ERIYTT
2033B VARASTOT
2034 HILJ.TYÖ/PIENR
2035 OPETUSTILA/INTENS.
2031 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2039 AVOIN TYÖ / TORI
2036 HORMI 1
2030.1 HORMI 2
2030 VARASTO
2036 OPETUSTILA/INTENS.
2029 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2040 HILJ.TYÖ/ERIYTT
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2041 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2021 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2022 KÄYTÄVÄ
2042 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2042.1 HORMI 6
2022.1 HORMI 3
2020 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2002 KÄYTÄVÄ
2050 KÄYTÄVÄ
2019 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2002.1 HORMI 4
2004.1 HORMI 5
2006 OPETT
2008 KÄYTÄVÄ
2018 HILJ.TYÖ/ERIYTT
2009 HILJ.TYÖ/ERIYTT
2007 VARASTO
2017 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2010 AVOIN TYÖ / TORI
2011 OPETUSTILA/INTENS.
2016 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2015 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2014 KÄYT
2013 HILJ.TYÖ/PIENR
2012 OPETUSTILA/INTENS.T.


2B
2078
VARASTO
2077
SIIV.K
2051
KÄYTÄVÄ
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
SÄH
2072
HILJ.TYÖ/ERIYTT
2073
LE-WC
2074
PRSH 2
2060
OPETT
2059
KÄYT
2061
HILJ.TYÖ/ERIYTT
2062
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2071
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2063
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2070
OPETUSTILA/INTENS
2064
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2068
AVOIN TYÖ / TORI
2065
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2066
KÄYT
2067
HILJ.TYÖ/PIENR
2069
OPETUSTILA/INTENS
Palo-ovi
Palo-osaston raja



6. Alkusammutus ja ensiapukalusto


Alkusammutuskalustona käytetään kiinteistön omia alkusammuttimia. Koulun liikuntasali varustetaan lisäsammuttimin (4kpl) uloskäytävien välittömään läheisyyteen. Sammuttimen tulee olla vähintään 34A 183B luokkaan hyväksytty. Suosituksena neste-sammutin.




1 C,E

Majoituksen aikainen ensiapu kalusto

Majoituksen aikainen käsisammutin









Majoituksen aikainen ensiapu kalusto




Sydäniskuri




Käsisammutin



Pikapaloposti








Käsisammutin

Pikapaloposti

Majoituksen aikainen ensiapukalusto


Majoituksen aikainen ensiapu kalusto
Sydäniskuri
Käsisammutin
Pikapaloposti
2032 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2033A HILJ.TYÖ/ERIYTT
2033B VARAPOIST
2034 HILJ.TYÖ/PIENR
2035 OPETUSTILA/INTENS
2031 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
TYÖ / TORI
2036.1 HORMI 1
2030 VARASTO
2036 OPETUSTILA/INTENS.
2029 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2040 HILJ.TYÖ/ERIYTT
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2041 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2021 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2022 KÄYTÄVÄ
2042 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2042.1 HORMI 6
2020 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050 KÄYTÄVÄ
2019 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2003 LE.WC
2001 PRSH 1
2004.1 HORMI 5
HORMI 4
2006 OPETT
2008 KÄYTÄVÄ
2018 HILJ.TYÖ/ERIYTT
2009 HILJ.TYÖ/ERIYTT
2007 VARASTO
2017 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2010 AVOIN TYÖ / TORI
2011 OPETUSTILA/INTENS
2016 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2015 OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2014 KÄYT
2013 HILJ.TYÖ/PIENR
2012 OPETUSTILA/INTENS.T
1C
2C
T3
2A
1B
2B
2C



2078
VARASTO
2077
2051
KÄYTÄVÄ
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
SÄH
2072
2073
2074
PRSH 2
2060
OPETT
2059
KÄYT
2061
2062
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2071
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2063
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2070
2064
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2068
2065
OPETUSTILA/INTENS.TYÖ
2066
2067
2069
Majoituksen aikainen ensiapu kalusto
Sydäniskuri
Käsisammutin
Pikapaloposti



7. Majoitustilojen valvonta

7.1 Pysäköintialue

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan niille osoitetuilla paikoilla. Linja-autojen pysäköinti P-2 alueelle.


PYSÄKÖINTI
YHTEENSÄ 79 AP
HUOLTO
KEITTIÖ
LIIKUNTA
191
A
+3.50 1.KRS
+7.50 2.KRS
YL II
13 000
130 ap
TAITO- JA
TAIDEAINEET
KIRJASTO
HAMMASHUOLTO
PYSÄKÖINTI
YHTEENSÄ 47 AP
SAATTOPAIKAT
SAATTOLIIKENNE
SAATTOALUE
VARHAISKASVATUS
KATUKORIPALLO
PIHA
VAIHERAJA
LUOKAT 7-9
KEVYT LIIKENNE

8. Yhteystiedot majoittujille

TEHTÄVÄ	NIMI	NUMERO
Vuokrauksesta vastaava		
Kiinteistöhuolto	Päivystys 24h	02 623 4490
Vartija		

9. Turvallisuustaulu



9.1 Pelastuslaitoksen yhteystiedot

Lähin paloasema: Kanta-Porin paloasema, Satakunnankatu, Pori

Yhteyshenkilö pelastustoimeen: Yleinen hätänumero 112

Pelastuslaitoksen tilanne-keskus 02 621 1500

Arvioitu pelastustoimen saapumisaika kohteeseen 10min

Arvioitu kiireisen ensihoidon saapumisaika kohteeseen 10min

10.Suunnitelman jalkauttaminen

Suunnitelma on saatettava koko henkilökunnan tietoon. Vastuuhenkilöiden on tunnettava tehtävänsä ja vastuunsa suunnitelmassa mainituissa tilanteissa.

Palotarkastusten yhteydessä pelastusviranomainen tarkastaa suunnitelman ja siihen liittyvän koulutussuunnitelman toteutumisen.

11. Liitteet

11.1 Majoitusluettelo


Tila	
Majoittuva taho/seura	
Valvoja(t)	
Henkilömäärä	

Nro	Majoittujan nimi
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

Nro	Majoittujan nimi
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

11.2 Kokoontumispaikka

Kokoontumispaikkana toimii urheilukenttä.



11.3 Tilojen käyttöönoton tarkastuslista

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/Korjattavaa
Viranomaisvalvonta			
Tilapäismajoituksesta on tehty ilmoitus pelastuslaitokselle			
Kohteessa on suoritettu palotarkastus			
Pelastusviranomainen on antanut tilapäismajoituksen käyttöluvan			
Pelastussuunnitelman mukana on toimitettu kiinteistön omistan lupa tilapäismajoitukseen			
Majoituksen varaaja			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/Korjattavaa
Tilaajan vastuuhenkilöt ovat nimenneet turvallisuudesta vastaavat henkilöt, ja henkilöt ovat perehtyneet pelastussuunnitelmaan ja tehneet pelastussuunnitelman lukukuittauksen osoitteessa turva247.pelsu.fi/XXX			
Majoitustilojen maksimihenkilömäärät eivät ylity			
Tilaajan vastuuhenkilö on täyttänyt luokkakohtaisen majoitusluettelon			
Majoitustilat			
Majoitukseen käytettävistä luokkatiloista on poistettu pöydät, pulpetit sekä muu irtain tavara *(arvotavarat, tai helposti särkyvät tavarat voidaan säilyttää esim lukitussa kaapissa)*			
Majoitustilaan jätetty irtain on sijoitettu luokkatilan perälle siten, että se ei estä poistumista oven tai ikkunoiden kautta			
Päälletysten kasattu irtain tavara on kasattu siten, että se ei aiheuta tapaturman vaaraa tai estä poistumista hätätilanteessa.(*Päälletysten kasattu irtain tavara sidottu, tai tuettu siten, että se ei pääse kaatumaan)*			
Joudutaanko majoittujien määrää vähentämään irtaimiston johdosta? (*Luokkaan jätetty irtaimisto vähentää majoittujien määrää. Jokaista kolmea varastointi neliötä kohden tulee vähentää yksi majoituspaikka.)*			
Poistumisjärjestelyt			
Majoitustiloista ulos johtavilla poistumisteillä ja vaihtoehtoisella poistumisteillä ei ole irtainta tavaraa. *(Käytävällä sallitaan tavanomaiset tavarat ei kuitenkaan esimerkiksi luokista poistettua irtaimistoa.)*			
Poistumistiet ja on merkattu poistumistievaloin tai jälkivalaisevin kyltein. Poistumistievalot on kunnossa ja toiminta testattu ja dokumentoitu.			
Kaikkien poistumisteiden ja vaihtoehtoisten poistumisteiden lukitukset on avattu ja varmistettu, että ovet ovat avattavissa poistumissuuntaan			
Lukitut tilat eivät estä poistumistien tai vaihtoehtoisen poistumistien käyttöä			

Arviointikohde	Kyllä	Ei	Huomioitavaa/Korjattavaa
Palo-osastoivat ovet ovat suljettuja tai suljinlaitteistolla varustetut ovet mahtuvat sulkeutumaan esteettä. Suunnitelman kohdassa 5.2 olevat poistumisreitit on käyty läpi, eikä niissä havaittu puutteita tai puutteet korjataan ennen majoituksen alkamista. **Alkusammutus ja ensiapukalusto** Majoitustilan ylimääräiset sammuttimet on toimitettu oikeisiin paikkoihin ja ne on merkitty asianmukaisesti. Sammuttimen teholuokka on vähintään 34A 183B. Suosituksena nestesammutin *(kohta 5.2 kuva3)* Kiinteistön omat alkusammutusvälineet on tarkastettu ja niille on majoitustilojen läheisyydessä esteetön pääsy. Kiinteistöstä löytyy riittävät ensiapuvälineet ja ne on kaikkien käytettävissä *(esimerkiksi yksi ealaukku/ majoitusosasto)*			