

Itätuulen koulu

2 KOULUN PERUSTIEDOT

Koulualueen ja rakennusten yleiskuvaus: [Itätuulen koulu](#)

2.1 Perustiedot

Kiinteistön nimi	Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus
Kiinteistön osoite	Kalskeentie 9, 28370 PORI
Rakennusten määrä	1
Rakennus 1	
Rakentamivuosi	2019
Pinta-ala	13 500m ²
Kerrokset	2
Paloluokka	P1
Rakennusmateriaali	Betoni, betonielementti, bitumikatto
Käyttötarkoitus	koulu-, kirjasto- ja yhteiskäyttö

2.2 Muut tiedot

Turvallisuuspäällikkö	Marjo Katajisto, rehtori 044 7015102
-----------------------	--------------------------------------

Apulaisturvallisuuspäällikkö (Turvallisuuspäällikkö 30.11.2021 saakka)	Tero Kujansuu, vararehtori 0447011016
Kiinteistön muut toimijat (yhteyshenkilö yhteystietoineen)	Kouluisäntä Kari Lehtonen, 044 7018514 Kirjastonhoitaja Erkka Ojanen,
Kiinteistönhoito	Kotikatu Oy, 0400 323815
Vartiointiliikkeen yhteystiedot	Kotikatu Oy, 0400 323815
Paloilmoittimen hoitaja	Kotikatu Oy, 0400 323815
Kokoontumispaikka	Lähiliikuntapaikka ja Sampolan hiekkakenttä (Ruskalinnan vieressä)
Varakokoontumispaikka (säätösuoja)	Palvelutalo Ruskalinna Päiväkoti Taikurihattu
Väestönsuojan sijainti	Liikuntasalin yhteydessä olevat pukuhuoneet
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö
Veden pääsulku	Sisäänkäynnin A1 oikealla puolella, kulku ulkokautta
Sähköpääkeskus	Sisäänkäynnin A1 oikealla puolella, kulku ulkokautta
Ilmanvaihtokone	kolme iv-huonetta, ammattihenkilöstö käyttää
Ilmanvaihdon hätäseis-kytkin	Sisäänkäynnin C1 vasemmalla puolella

3 LIITTYMINEN PELASTUSTOIMEEN JA VÄESTÖNSUOJELUUN

Pelastuslaitoksen yhteystiedot

Satakunnan pelastuslaitos (http://www.satapelastus.fi)	
Porin keskuspaloasema	Satakunnankatu 3, 28100 Pori
Puhelin (vaihde)	(02) 621 1500
Lähin aluepaloasema	Porin keskuspaloasema
Yhteyshenkilö pelastustoimeen (kohteen palotarkastaja)	Kohteen vastuutarkastaja on paloiesimies Tapio Viitanen Yhteystiedot: 044 701 1506 (ns. päivystyspuhelin) & tapio.viitanen@satapelastus.fi
Arvioitu pelastustoimen toimintavalmiusaika kohteeseen	6 min

Hätäkeskuksen yhteystiedot

Porin hätäkeskus (www.112.fi)			
Osoite	PL 112, 28131 PORI	Puhelin hätätilanne	112
		Paloilmoitinlaitteistojen testaukset ja tilatiedot	02 624 4515

Väestöhälyttimet

Hälytintiedot	
Lähin kunnallinen hälytin (sijainti)	Sampola
Hälyttimien kokeilu	Hälyttimien kokeilu suoritetaan joka kuukauden 1. maanantai klo. 12.00
Kuuluvuus (kuuluuko kohteeseen)	Sisälle ja ulos

4.4 Väestönsuojan hoitajat ja varahoitajat

Suoja	Suojan hoitaja/varahoitaja	Yhteystiedot
Itätuulen oppimis- ja liikuntakeskus	Jesse Larisuo Kotikatu Oy ja varahoitajaksi nimetty Kotikatu Oy	040 3562163

6 PALOTURVALLISUUS

Osoitenumerointi ja opastaulu

Päivittäin on huomioitava, että osoitemerkinnät näkyvät kadulle, valaistus on kunnossa sekä merkit ovat ehjät. Osoitemerkinnän asianmukaisuus on tarkastettava sisäisen palotarkastuksen yhteydessä. Mikäli koulun alueella on useita rakennuksia, opastaulun avulla voidaan nopeuttaa kohteen saavuttamista.

Pelastustiet ja pelastusajoneuvojen reitit

Pelastustie on ajotie tai muu ajoyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät palon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Pelastustiet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja ne tulee merkitä asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä.

Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on estää palokaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisten poistuminen palon sattuessa. **Palo-ovet ovat päivisin auki. Ovet sulkeutuvat automaattisesti tarpeen tullen.**

Kiinteistön palo-osastointi on merkitty palopiirustukseen

Poistuminen

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta riittävän leveää uloskäytävää pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kokoontumispaikka: Lähiliikuntapaikka koulun vieressä

Varakokoontumispaikka:

1. Sampolan hiekkakenttä Ruskalinnan vieressä (ulko)
2. Palvelutalo Ruskalinna (sisä) ja Päiväkotikatu Taikurinhattu (sisä)

Tilamuutosten yhteydessä on huomioitava, että uloskäytäväjärjestelyt eivät heikenny, tarvittaessa on selvitettävä niiden asianmukaisuus
Uloskäytävät ja kokoontumispaikat koulun liitteessä Turvaopaste.

Alkusammutuskalusto

Alkusammutuskaluston tarkoituksena on rajoittaa alkavaa paloa ja siten pienentää vahinkoja. Nopealla ja oikealla alkusammutuksella palo voidaan jopa sammuttaa kokonaan, jolloin pelastuslaitokselle jää tilanteen varmistaminen ja savutuuletus. Seuraavissa kohdissa on esitetty koulun alkusammutuskalusto.

Pikapalopostit

Tila/sijainti:

1. krs:

1-2 lk sisäänkäynnin yhteydessä

5-6 lk solun sisääntulokäytävällä (oikea puoli)

Liikuntasalissa ruokalan puoleisessa nurkassa

Kädentaitotilan yhteissuunnittelualueella

2. krs:

Luonnontiedon solun ovella

Reaaliaineiden solun opettajien työtilan ulkopuolella

Yhteensä: 6 kpl

Käsisammuttimet

Tila/sijainti ja sammutintyyppi (esim. jauhe, CO₂ jne.):

Löytyy liitteestä B 3.3 Turvaopasteet (ak: 4 ja yk 2)

Yhteensä: 6

Paloilmoitinjärjestelmä

Paloilmoitinjärjestelmä antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta. Laitteisto välittää tiedon hätäkeskukseen, joka puolestaan lähettää palokunnan paikalle. **Laitteiston hälyttäessä tulee joka tapauksessa soittaa myös hätäkeskukseen**, jotta voidaan varmistua siitä, että hälytys on mennyt perille sekä antaa lisätietoja tilanteesta. (Tärkeä varmistaa välittääkö järjestelmä tiedon hätäkeskukseen.)

Paloilmoitin

Kuvaus

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Keskuksen sijainti

Ruokalan tuulikaapin seinässä ovella C1

Kattavuus

Koko kiinteistö

Paloilmoitinpainikkeiden sijainti

33 kpl,

Hoitaja

Kotikatu Oy

Poistumisopasteet, merkki- ja turvavalaistus

Toimiva turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä varmistaa, että kiinteistöstä pääsee poistumaan turvallisesti ja nopeasti mahdollisessa poikkeustilanteessa.

Poistumisopaste, turva- tai merkkivalo

Sijainti	Koko kiinteistö kattavasti
Järjestelmän kuvaus	Turva- ja merkkivalaistus on toteutettu sekä ulkokäytävillä, että sisätilojen kulkureiteillä akkuvarmennetuilla merkkivaloilla
Vastuuhenkilö	Kotikatu Oy

Ilmanvaihdon hätäpysäytyskytkin

Kiinteistön ilmanvaihto tulee pysäyttää silloin, kun rakennuksessa on tulipalo, jotta savukaasut eivät pääse leviämään kiinteistössä. Ulkohälyttimellä annetun yleisen vaaramerkin yhteydessä kerrotaan, jos ilmanvaihto pitää pysäyttää.

Hätäpysäytyskytkimen sijainti: C1 ruokalan ovella olevassa kaapissa.